




<b>Identificativo Istanza</b>	<b>187</b>
<b>N. protocollo comunale</b>	<b>1.027</b>
<b>Data protocollo comunale</b>	<b>12/01/2007</b>

Localizzazione ecografica:	<b>territorio comunale</b>	
Unità Urbanistica di Indagine (U.U.I.):	-	
Localizzazione catastale:	Foglio/i	-
	Mappale/i	-
	Subalterno/i	-
Carattere dell'istanza:	<b>generale</b>	Classe di riferimento:
	<b>specifico</b>	<b>Istanze di carattere generale tese a offrire soluzioni per il Pgt</b>
Denominazione dell'Instante	Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della localizzazione dell'istanza	
<b>Senini Maria</b> residente in Giussano via D'Azeglio, 30		
Destinazione della vigente Variante generale al Prg		
-		
Eventuali vincoli presenti		
-		
Superficie lotto (circa)		
-		
Presenza di edifici nel lotto		
-		

Contenuto dell'Istanza
<b>L'istante, portatrice di alcuni problemi alla colonna vertebrale, chiede all'Amministrazione di verificare la correttezza tecnica di realizzazione dei dossi artificiali presenti sul territorio, in particolare nelle vie: i) Alberto da Giussano; ii) Prealpi; iii) D'Azeglio; iv) Giordano; v) Piola</b>
Interesse pubblico esposto
<b>NESSUNO</b>
Interesse privato esposto
<b>NESSUNO</b>